单一来源论证意见表

时间：2026.1.12　　地点：行政楼三楼会议室

参与人员信息	李玉宏（彩超室主任）、杨洋（执业医师）、胡晓杰（执业医师）、[illegible]、[illegible]（医务保障部部长）、[illegible]（审计） 丁建峰（设备科维修工）、[illegible]（设备科科员）、刘玮（审计）
项目信息	项目名称：迈瑞超声诊断仪腹部探头置换单一来源采购项目
	供应商名称：南昌瑞云医疗设备有限公司
论证意见	1.技术具有排他性，非原厂配件无法替代：超声探头是超声主机的核心声学部件，并非通用外设。迈瑞Resona8主机的波束合成算法、图像处理参数与SC6-1U探头的阵元排列、声学透镜及内部识别芯片存在深度绑定与加密通讯。非原厂探头或翻新件无法通过主机的安全与性能自检，若强行使用，不仅无法保证超声图像的均匀性与分辨率，极易造成临床漏诊、误诊，还存在极大的电气安全隐患。因此，必须使用迈瑞原厂全新探头。 2.保障系统匹配与设备整体安全：探头置换后，必须由原厂授权工程师进行声学参数校准、系统匹配及软件激活。由原厂授权服务商实施置换，能确保新探头享有原厂质保，并保持与整机系统的完美匹配，避免因第三方介入导致设备整体脱保或引发连锁故障。 3.合法供应渠道具有唯一性：该核心配件受原厂严格的封

	闭授权管理。深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司授权江西诚珏贸易有限公司为江西省总代理，并指定南昌瑞云医疗设备有限公司为本项目的维修供货单位。除该授权体系外，市场上无其他合法获取全新原厂探头并提供合规安装、调试及质保的渠道。 4. 采购价格合理公允：经前期市场调研比对，原探头维修报价 7000 元，全新探头置换报价 8000 元，科室从长期使用及院感控制角度考量，置换性价比更高；同时，第三方非授权公司维修报价高达 8500 元，且该院既往同类探头维修项目招标记录中，报价均高于 8000 元。本次原厂全新探头置换报价 8000 元，价格合理公允，符合医院利益。 综合上述：为保障迈瑞 Resona8 超声诊断仪的正常运行及超声诊断的准确性与安全性，维持科室医疗业务的正常开展。鉴于该配件属于专机专用核心部件，且受原厂授权渠道限制，市场上无其他合法替代来源，本项目符合《政府采购法》第三十一条规定，建议采用单一来源方式向授权供应商实施采购置换
签名	李[illegible] 杨[illegible] 胡晓杰 [illegible] [illegible]

组织人员：隆川、危俊英

监督人员：刘玮、万亚锋

2025.3